



**T.E.S.I S.r.l.**  
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B  
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 422468/+39 0575 420978  
Fax +39 0575 421282

Centro di Taratura LAT N° 101  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 101  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 3  
Page 3 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 W366\_2017\_ACCR  
*Certificate of Calibration*


**2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA**

**2.1 Campo di velocità da 30 a 100 km/h**

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ( $v_{UUT}-v_{ref}$ ):	-0,03 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,40 km/h
Scarto di velocità minimo misurato:	-2,37 km/h
Scarto di velocità massimo misurato:	1,94 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	2,54 km/h
Numero di misure effettuate:	44

**2.2 Campo di velocità oltre 100 km/h**

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ( $v_{UUT}-v_{ref}$ ) / $v_{ref}$ :	0,23 %
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,49 %
Scarto di velocità minimo misurato:	-1,88 %
Scarto di velocità massimo misurato:	2,14 %
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	3,20 %
Numero di misure effettuate:	95

  
Il Responsabile del Centro